Bevor Sie die Maschine einschalten, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung



HOLZMANN-MASCHINEN A 4170 Haslach AUSTRIA

Vorschubapparat

Benutzerhanduch

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- 1. Arbeiten Sie nie ohne die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen und –einrichtungen.
- 2. Entfernen Sie alle Einstellwerkzeuge von Maschine und Arbeitsfläche.
- 3. Achten Sie stets darauf, daß der Vorschubapparat auf Null Stellung ist, bevor Sie die elektrische Verbindung herstellen.
- 4. Achten sie auf fachgerechte Erledigung der elektrischen Installationsarbeiten durch einen Fachmann.
- 5. Beachten Sie Wartungsanleitungen und verwenden sie die Maschinen und Wekzeuge nur für den Zweck, für den sie auch vorgesehen sind.
- 6. Achten Sie bei Servicearbeiten immer darauf, daß der elektrische Anbschluß unterbrochen ist.
- 7. Ersetzen Sie beschädigte Teile ausschließlich durch Originalteile (siehe Ersatzteilliste). Untersuchen sie die Maschine regel- und routinemäßig auf perfekte Funktionstüchtigkeit.
- 8. Lassen Sie den Vorschubapparat niemals unbeaufsichtigt weiterlaufen, wenn Sie sich von der Maschine entfernen.
- 9. Halten Sie die Arbeitsfläche immer sauber vor Öl, Fett und Holzresten, um eine einwandfreie Vorschubleistung zu gewährleisten.
- 10. Arbeiten Sie mit elektrischen Maschinen nie in feuchten Räumen und setzen Sie diese Maschinen nie dem Regen aus.
- 11. Arbeiten Sie nie mit breiten Kleidern, offenen Haaren, Halskettchen, Handschuhen oder langen Schals, da diese Ursache böser Unfälle sein könnten.
- 12. Arbeiten Sie immer mit Schutzbrille, Staubmaske und anderen, von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen, Schutzeinrichtungen.
- 13. Halten Sie Kinder von allen Maschinen fern und tragen Sie Sorge, daß diese Maschinen von Kindern auch nicht in Betrieb genommen werden können.


Wir danken, daß Sie sich zum Kauf des Vorschubapparates entschieden haben. Sie haben sich damit für ein Produkt höhster Qualität und modernsten Disigns entschieden.

Achten Sie bei Übernahme unbedingt auf die Unversehrtheit der Verpackung und melden Sie etwaige offensichtliche Beschädigungen sofort dem Händler. Tortz sorgfältiger Kontrolle beim Verpacken, solten Sie das Fehlen eine Teils des Vorschubapparates festellen, setzen die davon unverzüglich Ihren Händlern in Kenntnis.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Überprüfen Sie sofort bei Übernahme des Gerätes daß die angegebene Stromstärke mit dem von Ihnen benutzten Anschluß übereinstimmt. Eventuelle Veränderungen der Stromstärke müssten anhand der Normdiagramm auf dem Motorschild durchgeführt werden. Abweichungen von \pm 5% sind unbedenklich.

Durch Anschluß eines Kondensators kann der Motor auch für 1-Phasestrom ausgerüstet werden.

Der Motor ist auf Dauerbetrieb ausgerichtet, die Temperatur des Motorgehäuses darf aber 70 (212) nicht übersteigen, ansonsten sind Schäden nicht auszuschließen. Der Schalter kann selbstverständlich auch unter Spannung zur Veränderung der Geschwindigkeit bedient werden.



ACHTUNG:

Verwenden die Stahlschraubenmutter von guter Qualität zur Befestigung der Grundplatte auf der Oberfläche vom Tisch.

Stellen die Lage des Motors zur Rückdecke richtig ein, um günstigen Zustand bei Operation zu bewahren.

Der Elektriker soll einen geeigneten Magnetschalter für den Vorschubapparat und einen Nullspannungsauslöser installieren.

Schalten Sie den Vorschubapparat bei Spannungsabfall ab oder ziehen sie den Netzstecker.

INSTALLATION

Die Vorschubapparate werden in speziell dafür augestatteten Kartons geliefert. Das Stativ ist aus verpackungstechnischen Gründen demontiert. Die Stativsockel wird an der Maschine befestigt

mittels 12 mm (1/2) bzw. 10 mm(3/8) Schrauben, je nach Bedarf der örtlichen Bedingungen. Der Stativ-Querstange wird in die Konsole eingeführt, damit sie rechts der senkrechten Säule läuft. Die Höhenverstellung geschieht über das Handrad, die Kammwalze und die Zahnstange. Die Säule paßt genau in die vorgeschene Öffnung am Sockel. (Fig. 2)

Ziehen Sie das Handrad nicht fest, bevor Sie die Säule im Sockel eingesetzt haben.

Befestigen Sie die Sechskantschrauben am Gelenkkopf und ziehen Sie diese nochmals nach, wenn die Einstellung vollständig erfolgt ist.

Um potimalen Andurck des Werkstückes an den Fräsanschlag zu garantieren, sollte der vorschubapparat in leichtem Winkel zur Vorschubrichtung fixiert werden. Die Auszugrollen sollten ca. 3-5 mm näher zum Anschlag stehen als die Einzugsrollen. (Fig. 3)

Auf die gleiche Weise wird Verfahren, wenn der Vorschub in horizontaler Stellung verwendet wird, d. h. die Auszugsrollen sollen um 3-5 mm näher zum Anschlag stehen als die einzugsrollen. (Abb. 4) Die Höheneinstellung des Vorschubspparats sollte so erfolgen, daß der Abstand zwischen Tisch und Vorschubrollen um ca. 5-6 mm geringer ist als die Mindeststärke des Werkstückes.




Fig.3





Fig.4

Die Haftung zwischen Gummirollen und Werkstück ist ausschlaggebend für die Vorschubleistung. Die gefederte Aufhängung der Rollen ist so konstruiert, daß die Vroschubrollen den nötigen Druck auf das Werkstück ausüben. Über dies erhöht sich der Anpreßdruck automatisch durch die Einstellung. Die gefederte Höhentoleranz der Aufhängung beträgt 20 mm (3/4), so daß Stärkunterschiede des Werkstückes problemlos ausgeglichen werden können. Bei Abweichungen innerhalb dieser Toleranz können Werkstücke ohne Umjustierung des Vorschubapparates bearbeitet wreden. Bei Bearbeitung von sehr harzigem Holz sollte der Maschinentisch öfter mit einem Gleitmittel, wie z.B. Silbergleit oder Paraffinwachs, beahndelt werden. Das Sägeblatt sollte zwischen Mittelund Auszugsrolle stehen zwischen dritter Rolle und Auszugsrolle. Das Sägeblatt sollte um ca. 5 mm (7/32) höher als das Werkstück eingestellt werden. Stellen Sie die Höhe des Vorschubapparates so ein, daß das Werkstück die Vorschubrollen ca. 5 mm anhabt, wenn das Holz transportiert wird. (Fig. 5)

Um das Werkstück sicher und präziser am Anschlag zu führen, sollte der vorschubapparat in leichtem Winkel zum Anschlag gerichtet werden. (Auszugsrollen ca. 3 mm (1/8) näher beim Anschlag als Einzugsrollen.)

Fig. 5



ACHTUNG:

- 1. Der Anschlag der Säge darf nicht nachgeben.
- Die Rollen müssen "greifen". Vermeiden Sie "Durchrutschen".


Die mit Gummi beschichteten Rollen sind Teil der Grundausrüstung. Der Härtegrad des Gummis für Vorschubrollen beträgt 70°- 75°, optimal 50° oder 80° (wird auf Bestellung geliefert)


Der Rollendruck auf das Werkstück auf das Werkstück kann von oben, seitlich oder sonstiger Zwischenrichtung erfolgen.

Um eine einwandfreie Oberflächenbehandlung zu erzielen, müssen folgende Anweisungen genau eingehalgen werden.

1. Beim Falzfräsen müssen die beiden Führungen des Fräsanschlages exakt in einer Linie eingestellt sein.

- 2. Beim Profilfräsen entlang der gesamten Länge des Werkstückes müssen die beiden Führungen des Fräsanschlages um die Schnittiefe versetzt eingestllt werden (ähnlich wie bei einer Abrichthobelmaschine.)
- 3. Der Messerkofp muß zwischen der Einzugs- und Mittelrolle stehen.
- 4. Der Anpreßdruck der Mittelrolle darf keines falls zwischen den beiden Führungen des Fräsanschlages auf das Werkstück wirken, sondern muß direkt auf den Anschlag wirken. Achten sie auf die nötige Flexibilität der Vorschubrollen (Fig.6)





Die Öffnung zwischen den beiden Führungen sollte so klein wie möglich gehalten werden. Für seitlichen Andruck muß Vorschubapparat mit der Einzugsrollen zum Werktisch geneigt werden, um den Anpreßdruck zu erhöhen.

Bei Verwendung auf einem Abrichthobel müssen alle Vorschubrollen auf dem hinteren Abrichttisch wirken. Die Einzugsrolle sollte etwa 5-6 mm (3/16 - 1/4) von der Tischöffnung entfernt wirken. Der Anpreßdruck sollte so leicht wie möglich gewählt werden entlang der Verbindungslinien zwischen den Ecken des restlichen sich auf dem Arbeitstischs befindlichen Werksstückes.

Sollten die Tische Ihres Abrichthobels geschliffen und nicht gehobelt sein, so kann es bei der Bearbeitung von Hartholz (Fig.7) zu erhöhter Reibung bzw. Vakuum kommen, daß die Vorschubleistung merklich verschleichtert. In deisem Fall ist unbedingt ein Gleimittel (Silbergleit oder Paraffinwachs) zu verwenden.

Für Fügearbeiten sollte die Messerwelle zwischen der Einzugs- und der Mitterolle stehen. Der Vorschub sollte ebenfalls leicht mit der Auszugsrolle zum hinteren Abrichttisch geneigt werden.

Optimales Fugen und Abrichten hängt natütlich hauptsächlich von der richtigen einstellung der Hobeltische ab.

SCHMIERUNG


Schmieren sie die Vorschubrollen mit der mitgelieferten Fettpressee alle 200 Arbeitsstunden (in etwa monatlich).(Fig. 8)

Überprüfen Sie Ketten und wechseln Sie die Getriebe alle 3 Monate (je nach Arbeitsstunden und Service) und schmieren Sie diese gut.

Das Getriebegehäuse hat eine spezielle Ölfüllung, um den Getreibezahnrädern langes leben zu ermöglichen. Der erste Ölwechsel sollte nahc ca. 1000 Arbeitsstunden erfolgen.

Achten sie im Interesse der Lebensdauer des Vorschubgetriebes auf die Verwendung einer der nachstehend angeführten Spezial-Öle: MOBIL-Mobilgear 630, SHELL/Omala 150 BP, Energol GR-XP 150.

Füllen Sie das Öl bis zu einem Pegel von knapp 4 cm vom Boden oder etwa 5.5 cm vom oberen Rand des Getriebegehäuses.



Öl Niveau:

Modell: 32- 1 3/8


Modell: 308/408 – 1 5/8 Modell: 308/408 – 1 5/8 Modell: 34/38/44/48 – 1 1/2 Modell: 30/40 – 1 3/8


Modell: 04/54 – 1 5/8

ELEKTRISCHE BESTANDTEILE

Das Aggregat darf nur von einem Fachmann anschlußfertig gemacht werden, und zwar nach I.E.E. Maßstäben. Es is erforderlich, einen Stecker an der Maschine zu installieren. Anschlußschaltungen sind dem untenstehenden Diagram zu entnehmen:

Modell: 32 Modell: 34/38/44/48/04/54





VORSCHUBGESCHWINDIGKEITEN

Der Vorschub bietet 4 Geschwindigkeiten (Modell 04/32/34/44/54) beziehungesweise 8 Geschwindigkeiten (Modell 38/48). Die verscheidenen Geschwindigkeiten sind auf der Innenseite des Gehäusedeckels abgebildet. Die verschiedenen Geschwindigkeiten sind abhängig von der jeweiligen Position der austauschbaren Gänge und des Motors.





Niedere Geschwindigkeit

Höhere Geschwindigkeit

Zur Veränderung der Zahnräder muß die vordere Abdeckung entfernt werden. Sodann können die beiden Zahnräder vertauscht werden.

Achten Sie besonders darauf, daß die naben der beiden Zahnräder nach innen stehen, um Beschädigungen der kettenführung zu vermeiden. Wenden Sie beim Tauschen der Zahnräder niemals Gewalt an.


Die Wahl der Vorschubgeschwindigkeiten sind anhand der Tabelle auf dem hinteren Gehäusedeckel abgebildet.

Die Abbildung zeigt die einzelnen Vorschubgeschwindigkeiten in Verbindung mit dem jeweiligen Motorschalter und dem Wechsel der Zahnräder (und Zahnrad Wechsel mit dem Hebel (Model 38/48))

Einheit: M


Welle d. Tisch	60	00 R.P	.M	80	00 R.P	.M	100	000 R.I	P.M
Messerklinge Dicke d. Vorschub- Werkstückes Geschwindigke		•	*	•	•	*	•	•	*
6 mm	9	15	23	9	15	23	15	23	23
10 mm	8	12	15	8	15	15	12	15	15
20 mm	5	9	12	6	12	12	8	12	12
25 mm	3	5	6	5	6	8	6	8	9

Die in der Tabelle angegebenen Geschwindigkeiten sind nur Richtlinien. Natürlich sind der Zustand des Fräswerkzeuges bzw. Sägeblattes wichtige Faktoren.




Modell: 32

	Part N	Part Nr Code Nr.	Beschreibung	S¥.	Part N	Part Nr Code Nr.	Beschreibung	Stk.	Part N	Part Nr Code Nr.	Beschreibung	Sŧ.
	21A	21A	Ölkappe Satz		70B	70B	Zahnrad Satz		79B-3*	79B-3* N13-010R Mutter	Mutter	_
	21A-1	21A-1 U01-0308 Ölkappe	Ölkappe		70B-1	H45-0350A(H45-0350AGetriebewelle	_	80B	80B	Abdeckung m. Buchse 5	
	21A-2*	21A-2* Q01-0015 "O" Ring	"O" Ring		70B-2		R11-0300 Beilagscheibe	_	80B-1	Q04-0303	Q04-0303 Zwischenring	_
	65B	65B	Fefed. Rollenaufhängung 5		70B-3*	N13-010R Mutter	Mutter	_	80B-2	A50-0302	Buchse	_
	65B-1	65B-1 C02-0331-'Fefed.	Fefed. Rollenaufhängung	_	71B	718	Welle Satz		80B-3	C02-0322	C02-0322 Abdeckung m.Buchse	_
	65B-2	65B-2 U01-0366 Feder	Feder	_	71B-1	U01-1307 \$	U01-1307 Schmiernippel	_	80B-4	Q03-0302 Gleitring	Gleitring	_
	65B-3*	65B-3* U01-0354 Abdec	Abdeckung	_	71B-2	H45-1318	Welle	_	80B-5*	S23-0512	Schraube	4
	899	899	Zahnrad Satz		71B-3	R12-0008	R12-0008 Beilagscheibe	_	81B	81B	Getriebezahnrad Satz	
	66B-1	C02-0334/	66B-1 C02-0334AZahnrad / Buchse	—	71B-4*	71B-4* N13-008R Mutter	Mutter	_	81B-1	81B-1 A50-0327	Getriebezahnrad	_
9	66B-2	A50-0336 Segerring	Segerring		75B	75B (Gehäuse Satz		81B-2*	A50-0324	Getriebezahnrad	_
)	66B-3	66B-3 R21-0022 Gleitring	Gleitring		75B-1	C02-0321-(Gehäuse	Gehäuse	_	82B	82B	Getriebezahnrad Satz	
	66B-4	R13-0200	66B-4 R13-0200 Sprengring	4	75B-2*	75B-2* A50-0306 Buchse	Buchse	_	82B-1	A50-0323	82B-1 A50-0323 Getriebezahnrad	_
	66B-5	66B-5 S23-0625 Schraube	Schraube	2	77B	778 7	Zahnrad/Getriebekette 5		82B-2*	A50-0326	A50-0326 Getriebezahnrad	_
	66B-6*	66B-6* S23-0340 Schraube	Schraube	2	77B-1	A50-0303	Kettenrad	2	83B	Q02-0060 Gleitring	Gleitring	_
	67B	L20-0318	67B L20-0318 Getriebekette Satz	33	77B-2	A50-0307 Kettenrad	Kettenrad	2	85B1	85B1	1-Phasemotor	
	889	889	Getriebdistanzhülse Satz		77B-3	A50-0308	Buchse	_	85B3	85B3	3-Phasemotor	
	68B-1	A50-0331-	68B-1 A50-0331-¿Getriebdistanzhülse		77B-4	L20-0330 (77B-4 L20-0330 Getriebekette	_	86B	86B	Schaltergehäuse	
	68B-2*	68B-2* R21-0026 Gleitring	Gleitring		77B-5*	77B-5* L20-0322 (Getriebekette	_	87B	J01-0368	Elektroschalter	_
	869	869 g69	Zahnradwell Satz		79B	79B (Getriebewelle Satz		96A	U01-0370 Abdeckung	Abdeckung	_
	69B-1	H45-0351	69B-1 H45-0351AZahnradwell		79B-1	H45-0348 (H45-0348 Getriebewelle	_	97A	U01-0351	U01-0351 Verschlußschraube	_
	69B-2*	69B-2* R21-0015 Segerring	Segerring	_	79B-2	R11-0300 Sprengring	Sprengring		RO-08	C02-0302-3	RO-08 C02-0302-: Vorschubrolle	3



Modell: 308/408

iviutiei Getrieberad Satz
17B Getrieberad S
1 TO 1 DO 1 DO 1
I-Q/I
Muttel
09B Gehäuse Satz
09B 0
.ugeiiager (#6203)
B0Z-6203 Kugellager (#6203) 1




US/02 (für 1/2 HP Vorschubapparate)

Part Nr.	. Code Nr.	Beschreibung	Stk.	Part Nr.	Code Nr.	Beschreibung	Stk.
20B	50B	Stativsockel Satz (Modell: 308/408)		57B	57B	Querverbindung Satz	
50B-1	A20-0315-4	Stativsockel	—	57B-1	A20-0322-4	Querverbindung	—
50B-2	S83-1270	Gewindestange	-	57B-2	G41-1350	Sperrbolzen	
50B-3	R11-0400	Beilagscheibe	_	57B-3	HA-0307	Griff	
50B-4	HA1306	Griff	_	57B-4	P21-0622	Federstift	
51B	51B	Stativsäule Satz		57B-5	R11-0400	Beilagscheibe	
51B-1	G42-0305-2	Stativsäule	_	57B-6*	S13-1250	Schraube	
51B-2	G41-0318-2	Führungsstange	-	58B	58B	Querverbindung Satz	
51B-3*	S23-0510	Schaube	3	58B-1	A20-0317-4	Querverbindung	
52B	52B	Ouerstange Satz		58B-2	G41-1305	Sperrbolzen	
52B-1	G42-0306-2	Ouerstange	_	58B-3	HA-0307	Griff	—
52B-2	G41-0321-2	Führungsstange	_	58B-4	P21-0622	Federstift	
52B-3*	S23-0508	Schraube	4	58B-5	R11-0400	Beilagscheibe	
53B	53B	Konsole Satz		58B-6*	S13-1250	Schraube	
53B-1	A20-0316-4	Konsole	_	59B	29B	Drehgelenk Satz	
53B-2	S83-1270	Gewindestange	2	59B-1	A20-0318-4	Drehgelenk	
53B-3	R11-0400	Beilagscheibe	2	59B-2	G41-1305	Sperrbolzen	
53B-4*	HA-1306	Griff	2	59B-3	HA-0307	Griff	
54B	G41-0319-1	Gewindestange	—	59B-4*	P21-0622	Federstift	
55B	G41-0320-1	Gewindestange		809	T00-0301	Imbusschlussel	
26B	26B	Obere Verbindung Satz		86A	86A	Handrad Satz	
56B-1	C02-0305A	Obere Verbindung		86A-1	U01-0381A	Handrad	—
56B-3*	S33-0812	Schraube	3	86A-2*	P21-0636	Federstift	


U01-1305 Handgriff

87A




Modell: 34/38/44/48

Part Nr.		Beschreibung	Stk.	Part Nr.	Code Nr.	Beschreibung	Stk.	Part Nr.	Code Nr.	Beschreibung	Stk.
# 6203	B0Z-6203	Kuqellaqer 6023		24A	24A	Gehäuse Satz		32A-2	R11-0400	Beilagscheibe	-
01A	01A	Aufhängung Satz-rechts		24A-1	C02-0330-3	Gehäuse	-	32A-3	N13-012R	Mutter	-
01A-1	U01-1307	Schmierkanal	_	24A-2	A50-0301	Buchse	_	32A-4	H45-0346	Getriebewelle	
01A-2	C02/0332	Aufhängung	_	24A-3*	S33-0610	Gewindestange	4	32A-5	P12-6618	Keil	-
01A-3	U01-0310	Feder	_	26A	26A	Zahnradwelle		32A-6*	R21-0022	Seger-Ring	_
01A-4*	U01-0352	Abdeckung	_	26A-1	A50-0303	Zahrad	2	33A	33A	Schalthebel Satz	
02A	02A	Aufhängung Satz-links		26A-2	L20-0362	Kette (62G)	_	33A-1	H45-0347-1	Schalthebel	-
02A-1	U01-1307	Schmierkanal	_	26A-3	A50-0307	Zahnrad	2	33A-2	P21-0420	Federstift	-
02A-2	C02/0332	Aufhängung	_	26A-4*	L20-0340	Kette (40G)	_	33A-3	001-0012	Gleitring	—
02A-3	U01-0310	Feder	_	27A	27A	Zahnradwelle Satz (44/48)		33A-4	U01-0321	Federstift	-
02A-4*	U01-0352	Abdeckung	_	27A-1	A50-0303	Zahnrad	2	33A-5	U01-0342	Feder	-
03A	03A	Nabe Satz		27A-2	L20-0362	Ketten (62G)	-	33A-6	U01-0340	Übertragungshebel	-
03A-1	C02-0333A	Nabe	_	27A-3	A50-0307	Zahnrad	2	33A-7	R13-0005	Beilagscheibe	-
03A-2	A50-0309	Zahnrad	_	27A-4*	L20-0340	Kette (40G)	_	33A-8*	S23-0512	Schraube	-
03A-3	R13-0200	Federring	_	28A	28A	Getrieberad Satz		34A	34A	Schalthebelmuffe Satz	
03A-4	S23-0616	Schraube	2	28A-1	D01-1301-2	Getrieberad	_	34A-1	Q01-0028	Gleitring	-
03A-5	R13-2500	Federring	2	28A-2	R11-0400	Beilagscheibe	-	34A-2	A50-0328	Schalthebelmuffe	-
03A-6*	S23-0840	Schraube	2	28A-3	N13-012R	Mutter	_	34A-3*	S23-0510	Gewindestange	2
04A	L20-0326	Kette (26G)	4	28A-4	H45-0346	Getriebewelle	_	35A	35A	Getrieberad Satz	
05A	05A	Manschette Satz		28A-5	P12-6618	Keil	_	35A-1	A50-0310	Getrieberad	-
05A-1	G42-0303	Manschette	_	28A-6*	R21-0022	Seger-Ring	_	35A-2*	A50-0311	Getrieberad	-
05A-2*	R21-0026	Seger-Ring	_	29A	29A	Getrieberad Satz-50Hz(38/48)		36A	Q02-0070	Zwischenring	-
06A	06A	Zahnradwelle Satz		29A-1	A50-0329	Getrieberad (31Z)	_	37A	37A	Getrieberad Welle Satz	
06A-1	H45-0307	Zahnradwelle	_	29A-2	A40-1302-3	Getriebewelle	_	37A-1	A50-0329	Getrieberad	-
06A-2*	R21-0015	Seger-Ring	_	29A-3	A50-0330	Getrieberad (17Z)	_	37A-2	A40-0302-3	Welle	-
07A	07A	Zahnradwelle Satz		29A-4*	A50-0301	Buchse	_	37A-3	A50-0330	Getrieberad	-
07A-1	H45-1308	Zahnradwelle	_	30A	30A	Kupplung Spindel Satz		37A-4*	A50-0301	Buchse	-
07A-2	R11-0400	Beilagscheibe	_	30A-1	A50-0305	Kugellager	_	38A	U01-0345	Fettpresse	-
07A-3*	N13-012R	Mutter	_	30A-2	A50-0320	Getrieberad (20Z)	_	45A1	45A1	Motor (1HP/1 Phase)	-
08A	08A	Welle Satz		30A-3	A50-0318	Kupplung	_	45A3	45A3	Motor (1HP/3 Phase)	-
08A-1	U01-1307	Schmierkanal	_	30A-4	H45-1326	Getriebewelle	_	46A	46A	Schaltergehäuse	-
08A-2	H45-0366A	Welle	_	30A-5	A50-0319	Getrieberad (34Z)	_	47A	47A	Schalter	-
08A-4*	R12-0012	Beilagscheibe	_	30A-6	R11-0400	Sprengring	_	72A	72A	Abdeckung Satz	
18A	U01-0351	Abschlußschraube	2	30A-7*	N13-012R	Mutter	_	72A-1	Q01-0028	"O" Ring	-
21A	21A	Ölkappe Satz		31A	31A	Abdeckung Satz		72A-2	U01-0337	Abdeckung	-
21A-1	U01-0308	Ölkappe	_	31A-1	Q02-0102	"O" Ring	_	72A-3*	S23-0512	Schraube	2
21A-2*	001-0015	"O" Ring	_	31A-2	C02-0345	Abdeckung Satz	_	94A	U01-0371	Hinter-Abdeckung (34/38)	-
22A	22A	Gehäuse Satz		31A-3	Q03-030Z	Zwischenring	_	95A	U01-0372	Hinter-Abdeckung (44/48)	-
22A-1	C02-0329-3	Gehäuse	-	31A-4*	S23-0516	Schraube	4	RO/120A	RO/120A	Rollen (120D x 60, PCs)	3/4
22A-2	A50-0301	Buchse	_	32A	32A	Getriebewelle Satz-60Hz (34/44)		RO/12F	C02-0354-2		3/4
22A-3*	S33-0610	Gewindestange	3	32A-1	D01-0301-2	Welle	_	RO/120	U01-0396	Rollen Reifens (PCs)	3/4




US/11 (für 1/4 HP Vorschubapparate)


Stk.		_		_	_	_		_	3		_	_		_	_	_	
Beschreibung	Schraube	Handgriff	Stativstange vertikal	Stativstange horizontal	Gewindestange	Gewindestange	Obere Verbindung Satz	Obere Verbindung	Schraube	Handrad Satz	Handrad	Federstift	Drehgelenk Satz	Drehgelenk	Mutter	Sperrschraube Stativ	
Part Nr. Code Nr.	S13-1050	U01-1305	G41-0313	G41-0314	G41-1310	G41-1309	896	C02-0323A	S33-0812	97B	C02-1301-3	P21-0430	866	A20-0321-4	N14-016R	G41-1311	
Part Nr.	49B-5*	87A	91B	92B	94B	95B	896	96B-1	96B-3*	97B	97B-1	97B-2*	866	99B-1	99B-2	99B-3*	
Stk.		_	_	_	_		_	2	2	4	2	2		_	_	_	—
ng																	
Beschreibung	Stativsockel Satz	Stativsockel	Beilagscheibe	Fixierschraube	Mutter	Stativgelenk Satz	Stativgelenk	Beilagscheibe	Fixierschraube	Mutter	Schraube	Beilagscheibe	Stativgelenk Satz	Stativgelenk	Mutter	Sperrschraube Stativ	Beilagscheibe
Part Nr. Code Nr. Beschreibu	47B Stativsockel Satz	A20-0324-4 Stativsockel	R11-0250 Beilagscheibe	G41-1312 Fixierschraube	N13-008R Mutter	48B Stativgelenk Satz	A20-0331-5 Stativgelenk	R11-0250 Beilagscheibe	G41-1312 Fixierschraube	N13-008R Mutter	S33-0820 Schraube	R12-0008 Beilagscheibe	49B Stativgelenk Satz	A20-0325-4 Stativgelenk	N14-016R Mutter	G41-1311 Sperrschraube Stativ	R11-0300 Beilagscheibe




US/13 (für 1HP Vorschubapparate)

Part Nr.	Part Nr. Code Nr.	Beschreibung	Stk.	Part Nr.	Part Nr. Code Nr.	Beschreibung	Stk.	Part Nr.	Part Nr. Code Nr.	Beschreibung	Stk.
76A	76A	Stativsäule Satz		78A-4*	HA-1306	Griff Fixiernabe	2	83A-1	A20-1305-5 Zwinge	Zwinge	
76A-1	G42-1301-2	G42-1301-2 Stativsäule (560mm)	—	79A	79A	Handrad Satz		83A-2	S13-0850	Bolzen	
76A-2	G41-0301-2	Führungsstange	—	79A-1	U01-0382	Handrad	—	83A-3	S83-1297	Gewindestange	
76A-3	S23-0510	Schraube	2	79A-2*	P21-0636	Federstift		83A-4*	HA-1306	Griff Fixiernabe	
76A-4*	S23-0516	S23-0516 Schraube		80A	80A	Kammwalze Satz		84A	G41-1303	Gewindestange Satz	
76AK	76AK	Stativsäule Satz		80A-1	G41-0304	Kammwalze	—	84B	84B	Querstange Staz	
	G42-0314-2	Stativsäule (850mm)	_	80A-2	S33-0820	Federstift	—	84B-1	G42-0308-2	G42-0308-2 Querstange(1050mm)	_
76AK2	G41-0301-2	Führungsstange	_	80A-3	R12-0008	Schraube	—	84B-2	G41-1322-1	G41-1322-1 Zahnstange(980mm)	—
76AK3	S23-0510	Schraube	2	80A-4*	N13-008R	Beilagscheibe	—	84B-3*	S23-0510	Schraube	2
76AK4*	S23-0516	Schraube	_	81A	81A	Querverbindung Satz		85A	85A	Obere Verbindung Satz	
77A	77A	Querstange Staz		81A-1	A25-0403-4	A25-0403-4 Querverbindung	—	85A-1	C02-1314A	Obere Verbindung	—
77A-1	G42-0302-2	G42-0302-2 Querstange(720mm)	_	81A-2	G41-1305	Sperrbolzen	—	85A-3*	S33-0812	Schraube	3
77A-2	G42-1302-1	Zahnstange (650mm)	—	81A-3	HA-0307	Fixiernabe	—	86A	86A	Handrad Satz	
77A-3*	S23-0510	Schraube	4	81A-4	P21-0622	Federstift	—	86A-1	U01-0381A	U01-0381A Hndrad (Hohenverst.)	_
77AK	78AK	Querstange Staz		81A-5	R12-0010	Beilagscheibe	2	86A-2*	P21-0336	Federstift	_
77AK1	G42-0315-2	Querstange(850mm)	_	81A-6*	S13-1050	Schraube	2	87A	U01-1305	Handgriff	
77AK2	G42-1302-1	G42-1302-1 Zahnstange (650mm)	_	82A	82A	Gelenkskopf Satz		98A	98A	Stativsockel Satz	
77AK3*	S23-0510	S23-0510 Schraube	4	82A-1	A20-1304-4	A20-1304-4 Gelenkskopf	—	98A-1	A25-0401-4	A25-0401-4 Stativsockel	
78A	78A	Konsole Satz		82A-2	G41-1305	Sperrbolzen		98A-2	S83-1270	Gewindestange	_
78A-1	A25-0402-4	Konsole	_	82A-3	HA-0307	Fixiernabe	—	98A-3	R11-0400	Beilagscheibe	—
78A-2	S83-1270	Schraube	2	82A-4*	P21-0622	Federstift	_	98A-4*	HA-1306L	Griff Fixiernabe	_
78A-3	R11-0400	Beilagscheibe	7	83A	83A	Zwinge Satz					







85B1/B3			4	45A1/A3				25B1/B3			
Part Nr.	Part Nr. Code Nr.	Beschreibung Stk.		Part Nr.	Code Nr.	Beschreibung	Stk.	Part Nr.	Code Nr.	Beschreibung	Stk.
85B1	85B1	Motor (1/4 Hp, 1 Ph)	4	45A1 ⁴	45A1	Motor (1Hp, 1 Ph)		25B1	25B1	Motor (1/2 Hp, 1 Ph)	
85R3	85B3	Motor (1/4 Hp 3 Ph)	4	45A3 ⁴	45A3	Moror (1Hp, 3 Ph)		25B3	25B3	Motor (1/2 Hp, 3 Ph)	
0000		(i 1 5 (di 1 + ii) i i i i i	B	ZZ-6203 E	BZZ-6203 BZZ-6203	Kugellager (#6203)	_	BZZ-6202	BZZ-6202 BZZ-6202	Kugellager (#6202)	
7079-779	7079-779	BZZ-6202 BZZ-6202 Kugellager (#6202)	B	ZZ-6202 E	BZZ-6202 BZZ-6206	Kugellager (#6206)	_	BZZ-6205	BZZ-6205 BZZ-6205	Kugellager (#6205)	
BZZ-6205	BZZ-6205	BZZ-6205 BZZ-6205 Kugellager (#6205)	4	45A ⁴	45A	Moror 1Hp/ Welle		25B	25B	Motor (1/2 Hp, Welle)	
85B	85B	Motor (1/4Hp/Welle)	4	45A-1 (Q03-0301 Dichtung	Dichtung		25B-1	Q03-0303 Dichtung	Dichtung	—
85B-1	Q03-0303 Dichtung	Dichtung 1	4	45A-2 (301-0347-1	C01-0347-1 Vordere Moror Abdeckung		25B-2	C01-0343-1	C01-0343-1 Vordere Abdeckung	—
85B-2	C01-0350-1	C01-0350-1 Vordere Abdeckung	4	45A-3	145-0339	H45-0339 Motor Welle	-	25B-3	H45-0331	H45-0331 Motor Welle	_
-85B-3	H45-0340	H45-0340 Motor Welle	4	45A-4 (201-0349	C01-0349 Motor Gehäuse		25B-4	C01-0345	C01-0345 Motor Gehäuse	
85B-4	C01-0352	C01-0352 Motor Gehäuse 1	4	45A-5 (201-0348-1	C01-0348-1 Motor Abdeckung Hinter	<u></u>	25B-5	C01-0344-1	C01-0344-1 Motor Abdeckung Hinter	—
85B-5	C01-0351-1	C01-0351-1 Motor Abdeckuna Hinter	4	45A-6	E01-0307 Ventrlator	Ventrlator	_	25B-6	E01-0307 Ventilator	Ventilator	3
85B_6	E01-0308 Ventilator	Ventilator	4	45A-7	S53-4150	Schraube	4	25B-7	S53-4150	Schraube	—
1 0		A CHIMINATOR	4	45A-8 E	01-0301	E01-0301 Ventilator Abdeckung	_	25B-8	E01-0305	Ventrlator Abdeckung	3
/-gc8	S53-4135 SCNI	Schraube	4	45A-9	S53-0412	Schraube	4	25B-9	S53-0412	Schraube	
85B-8	E01-0303	Ventrlator Abdeckung 1	4	46A	46A	Schalterkasten Satz		46A	46A	Schalterkasten Satz	—
85B-9	S53-0412	Schraube 3	4	46A-1	J00-0300A	U00-0300A Kastensockel	_	46A-1	U0-0300A	Kastensockel	
86B	89B	Schalterkasten Satz	4	46A-2	S53-0412	Schraube	4	46A-2	S53-0412	Schraube	4
86B-1	U00-0301A Kasi	Kastensockel 1	4	46A-4	S94-3525	Schraube	4	46A-4	S94-3525	Schraube	4
86B-3	S94-3522	Schraube 1	4	46A-5	01-0303	J01-0303 Schnurverschluß		46A-5	J01-0303	Schnurverschluß	

4

J01-0342 Schnurverschluß

86B-4

					g	esi	Geschwindigkeitstablle (i∵ 60 HZ ¡∹ 50 HZ ¡³: Extra Geschwindigkeit)	Min	diç	ke	itst	tab	<u>e</u>).ii	09:	Z	:-	10 H.	Σ i 3	ੌ. Εχ	tra (3es(;hwi	ndig	keit	_							
Geschwind. (M/Min)	.,	2	ю	4		2		9	9		7	ω.	6	10	7		12	13		4	15		16	18	19	20	22 2	23 24	4 26	58		32	33 40
Modell	1.5	2.9		3.5	4.5		5.5	5.8	6.5	6.5 6.7		7.5			-	11.5	12	12.5	13.5	10	-	15.5	16	16.5							30.5		
32						÷				÷		÷			÷																		
								`				`	į,	i´				`. <u> </u>															
32-2+4 mit				. <u>.</u>		÷				÷		:-			. <u>.</u>							÷											
Extra Zahnrad				<u>e-</u>				`				`	`. <u> </u>					`							ا:ع								
34/44				`								`			`												`						
34/44- mit		\vdash		\vdash	_								_				 																
4+4			£.	`				£_				`	`		`												`		£				
38/48		i,		i			į,			`-					`			·					·.—										, .
38/48- mit																																	
8+8	.i-	`	£_	<u>`</u>	,- -		`		<u>ε-</u>	`			£-		`			`					`			£							,:- 6-