

### **HOLZMANN MASCHINEN GmbH**

Marktplatz 4
4170 Haslach an der Mühl | AUSTRIA
+43 (0) 7289 71562-0 | FAX 7289 71562-4
info@holzmann-maschinen.at | www.holzmann-maschinen.at

Originalfassung

**DE BETRIEBSANLEITUNG** 

**HANDKREISSÄGE** 

Übersetzung / Translation

EN USER MANUAL

**CIRCULAR HAND SAW** 





**HKS 210L** 

 $\epsilon$ 



| 1  |             |                |               | I /INDEX   |            |
|----|-------------|----------------|---------------|--|------------|
| 1  |             |                |               | INDEX  | 2          |
| 2  | SI          | [CH            | ERHE          | ITSZEICHEN / SAFETY SIGNS                        | 3          |
| 3  | TE          | ECH            | NIK           | / TECHNIC  | 4          |
|    | 3.1         | Koi            | mpone         | enten / components                               |            |
|    | 3.2         | Tec            | hnisc         | he Daten / Technical data                        | 5          |
| 5  |             |                |               | (DE)   | 6          |
| 6  |             |                | ERHE          |  | 7          |
| U  | 6 1         | Bar            | LKIIL         | ungsgemäße Verwendung                            |            |
|    | 0.1         | 6 1            | 1 Tool        | hnische Einschränkungen                          | <i>/</i>   |
|    |             | 6.1            | .1 Teci       | botene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen | ···· /     |
|    | 6 2         | Sic            | herhe         | itshinweise                                      | ···· /     |
|    | 6.2         | Do             | tricik        | en   | /<br>10    |
| 7  | D.S         | ETD            | TED           | CII  | 11         |
| •  | 7 1         | LIN<br>Dot     | riobel        | hinweise<br>1g                                   | 11         |
|    | 7.1         | Boo            | dionur        | /IIIIWEISE                                       | <u>† †</u> |
|    | 7.2         | Fin            | etalluı       | ngen   | 11         |
|    | <i>7</i> .5 |                |               | nitttiefe  |            |
|    |             | 7.3            | 2 Sch         | inittwinkel                                      | 12         |
|    |             | 7.3            | 3 Para        | allelanschlag                                    | 12         |
|    | 7.4         |                |               | schalten   |            |
|    | 7.5         | Las            | er Ein        | n-Aus-schalten                                   | 12         |
|    |             |                |               |  |            |
|    | W           | $\Delta R^{2}$ | ÍUNG          |  | 13         |
|    | 8.1         | Säc            | eblat         | twechsel   | 13         |
|    | 8.2         | Bat            | terier        | ı wechseln                                       | 13         |
|    | 8.3         | Rei            | niaun         | g  | 14         |
|    | 8.4         | Lac            | erunc         | J  | 14         |
|    | 8.5         | Ent            | sorgu         | ing  | 14         |
| 9  | FE          | EHL            | ERĔE          | HEBUNG   | 14         |
| 10 | PE          | RFF            | ACE (         | (FN)   | 15         |
|    |             | AFE.           |               |  | 16         |
|    |             |                |               | ded Use  |            |
|    |             |                |               | Technical Restrictions                           |            |
|    |             |                | 1.1<br>1.2    | Prohibited Use / Forseeable Misuse               | 16         |
|    | 11.         | 2 1.           | ⊥.∠<br>Safetv | instructions                                     | 16         |
|    | 11.         | 3              | Remai         | ining risk factors                               | 18         |
| 12 |             |                | ATIO          |  | 19         |
| 12 | 12.         | 1 LIN          | Opera         | tion instructions                                | 10         |
|    | 12.         | 2              | Opera         | tion   | 19<br>00   |
|    | 12.         |                |               | gs   |            |
|    |             |                | 3.1           | Cutting depth                                    | 20         |
|    |             |                | 3.2           | Cutting angle                                    | 20         |
|    |             |                | 3.3 i         | Parallel stop                                    | 20         |
|    | 12.4        |                | Switch        | hing ON / OFF                                    | 20         |
|    | 12.         | 5              | Switch        | hing laser ON / OFF                              | 20         |
|    | 12.         | 6              | Sawin         | g  | 20         |
| 13 | M           | ΔTN            | TEN/          | ÄNCE   | 21         |
|    | 13.         | 1              | Chang         | jing saw blade                                   | 21         |
|    | 13.         | 2              | Chanc         | ging the batteries                               | 21         |
|    | 13.         |                |               | ing  |            |
|    | 13.         | 4              | Storag        | je   | 22         |
|    | 13.         | 5              | Dispos        | sal  | 22         |
| 14 | . TR        |                |               | SHOOTING   | 22         |
|    |             |                | _             | ILE / SPARE PARTS                                | 23         |
|    | 15.         |                |               | teilbestellung / spare parts order               |            |
|    | 15.         | 2              | Exnlos        | sionszeichnung / explosion drawing               | 24         |
| 16 |             | j_K            | ONFO          | DRMITÄTSERKLÄRUNG/CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY   | 725        |
|    |             |                |               | EERKLÄRUNG (DE)                                  | <b>2</b> 5 |
|    |             |                |               |  |            |
|    |             |                |               | EE TERMS (EN)                                    | 27         |
|    |             |                |               | BEOBACHTUNG                                      | 28         |
| PR | OD          | <b>DUC</b>     | т мо          | NITORING FORM                                    | 28         |



# 2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS

**DE** SICHERHEITSZEICHEN
BEDEUTUNG DER SYMBOLE

**EN** SAFETY SIGNS

**DEFINITION OF SYMBOLS** 



**DE CE-KONFORM:** Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien.

**EN EC-CONFORM:** This product complies with the EC-directives.



**DE** ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen.

**EN READ THE MANUAL!** Read the user and maintenance manual carefully and get familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects.



ΕN

DE Schutzausrüstung tragen!

Protective clothing!









DE Maschine vor Wartung und Pausen ausschalten und Netzstecker ziehen!

EN Stop and pull out the power plug before any break and engine maintenance!



DE Bedienung mit Handschuhen verboten!

EN Operation with gloves forbidden!



DE Warnung vor Schnittverletzungen!

EN Warning about cut injuries!



DE Schutzklasse II!

**EN** Protection class II!



DE Laserklasse 2! EN Laser class II!




# 3 TECHNIK / TECHNIC

3.1 Lieferumfang / delivery content



|   | HKS210L                           |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Koffer / box                      |  |  |  |  |  |
| 2 | Maschine mit Sägeblatt /          |  |  |  |  |  |
|   | machine with saw blade            |  |  |  |  |  |
| 3 | Bedienungsanleitung / manual      |  |  |  |  |  |
| 4 | 2x AAA Batterie / 2 x AAA battery |  |  |  |  |  |
| 5 | Parallelanschlag / parallel stop  |  |  |  |  |  |
| 6 | Werkzeug / tool                   |  |  |  |  |  |
|   |                                   |  |  |  |  |  |

# 3.2 Komponenten / components



|    | HKS  | 210L |   |
|----|--|------|---|
| 1  | Zusatzgriff / additional handle  | 11   | EIN-AUS-Schalter Maschine / ON-OFF-Switch machine                     |
| 2  | Lasereinheit / laser unit  | 12   | Taste Sicherheitsverriegelung / button for safety lock                |
| 3  | Führungsöffnungen für Parallelanschlag<br>Guide openings for parallel stop | 13   | Verriegelung Schnitttiefenbegrenzer /<br>Lock button depth adjustment |
| 4  | Parallelanschlag / parallel stop   | 14   | Handgriff / handle  |
| 5  | Sägeblattschutz / saw blade guard  | 15   | Anschlusskabel / power cable  |
| 6  | Sägeblatt / saw blade  | 16   | Fixierschraube Parallelanschlag / Retaining screw for parallel stop   |
| 7  | Außenflansch / outer flange  | 17   | Verriegelung Schnittwinkel / Lock lever cutting angle                 |
| 8  | Flanschschraube mit Distanzscheibe / Flange screw with washer              | 18   | Spindelarretierung / spindle lock                                     |
| 9  | Hebel für Sägeblattschutz / lever for saw blade guard                      | 19   | EIN-AUS-Schalter Lasereinheit / ON-OFF-Switch laser unit              |
| 10 | Absauganschluss / dust collector plug                                      |      |   |



### 3.3 Technische Daten / Technical data

| HKS2  | 10L   |  |  |
|---|---|--|--|
| Spannung / voltage  | 230 V / 50 Hz                                       |  |  |
| Motorleistung / motor power   | 1800 W  |  |  |
| Leerlaufdrehzahl Sägeblatt / idle speed saw blade   | 4500 min <sup>-1</sup>                              |  |  |
| Sägeblatt-Dimension / saw blade dimension   | Ø 210 / Ø 30 / 24T                                  |  |  |
| Schnitttiefe 0° (45°) / cutting depth 0° (45°)  | 70 (48) mm  |  |  |
| Schwenkbereich / tilting range  | 0° - 45°  |  |  |
| Gewicht (Netto) / weight (net)  | 5,4 kg  |  |  |
| Gewicht (Brutto) / weight (gross)   | 8,0 kg  |  |  |
| Schutzklasse / protection class   | II  |  |  |
| IP-Schutzart / IP-protection class  | IP20  |  |  |
| Schallleistungspegel / sound power level LwA  | 107,35 dB(A) k: 3dB(A)                              |  |  |
| Schalldruckpegel / sound pressure level LPA   | 96,35 dB(A) k: 3 dB(A)                              |  |  |
| Vibration a <sub>h</sub> (Handgriff / Zusatzgriff)<br>Vibration a <sub>h</sub> (handle / additional handle) | 2,1 / 3,07 m/s <sup>2</sup> k: 1,5 m/s <sup>2</sup> |  |  |
| Lasereinheit / Laser unit:  |   |  |  |
| Spannungsversorgung / voltage supply  | 3 V / DC (2 x AAA; Batterie, battery)               |  |  |
| Laser Klasse / laser class  | Class II  |  |  |
| Norm / Standard   | EN 60825-1:2014                                     |  |  |
| Laserwellenlänge / wavelength of laser  | 650nm   |  |  |
| Laserleistung / laser output  | < 1 mW  |  |  |

(**DE**) Hinweis Geräuschangaben: Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den am Arbeitsplatz tatsächlich vorhandenen Immissionspegel beeinflussen, beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes und andere Geräuschquellen, d. h. die Zahl der Maschinen und anderer benachbarter Arbeitsvorgänge. Die zulässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

Der in dieser Betriebsanleitung angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung. Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen. Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

**(EN)** Notice noise emission: The values given are emission values and therefore do not have to represent safe workplace values at the same time. Although there is a correlation between emission and immission levels, it cannot be reliably deduced whether additional precautions are necessary or not. Factors influencing the actual immission level at the workplace include the nature of the workspace and other noise sources, i.e. the number of machines and other adjacent operations. The permissible workplace values may also vary from country to country. However, this information should enable the user to make a better assessment of hazard and risk.

The vibration emission level given in this user manual has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly decrease the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns



# 5 VORWORT (DE)

# Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Handkreissäge HKS 210L, nachfolgend als "Maschine" bezeichnet.



Die Anleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke an einem geeigneten, für Nutzer (Betreiber) leicht zugänglichen, vor Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf, und legen Sie sie der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

### Beachten Sie im Besonderen das Kapitel Sicherheit!

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen vorbehalten!

Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverzüglich und vermerken Sie etwaige Beanstandungen bei der Übernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief!

Transportschäden sind innerhalb von 24 Stunden separat bei uns zu melden. Für nicht vermerkte Transportschäden kann Holzmann keine Gewährleistung übernehmen.

### Urheberrecht

© 2017

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das für 4170 Haslach zuständige Gericht.

### Kundendienstadresse

### **HOLZMANN MASCHINEN GmbH**

AT-4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0 Fax +43 7289 71562 - 4

info@holzmann-maschinen.at



### **6 SICHERHEIT**

Dieser Abschnitt enthält Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren Inbetriebnahme und Handhabung der Maschine.



Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Das ermöglicht Ihnen den sicheren Umgang mit der Maschine, und Sie beugen damit Missverständnissen sowie Personen- und Sachschäden vor. Beachten Sie außerdem die an der Maschine verwendeten Symbole und Piktogramme sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise!

### 6.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für folgende Tätigkeiten bestimmt:

zum Sägen von geradlinigen Schnitten in Holz, holzähnlichen Werkstoffen und Kunststoffen innerhalb der vorgegebenen technischen Grenzen.

Für eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung und daraus resultierende Sachschäden oder Verletzungen übernimmt HOLZMANN-MASCHINEN keine Verantwortung oder Garantieleistung.

### 6.1.1 Technische Einschränkungen

Die Maschine ist für den Einsatz unter folgenden Umgebungsbedingungen bestimmt:

Rel. Feuchtigkeit: max. 65 %

Temperatur (Betrieb) +5° C bis +40° C Temperatur (Lagerung, Transport) -20° C bis +55° C

### 6.1.2 Verbotene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen

- Betreiben der Maschine ohne adäguate körperliche und geistige Eignung
- Betreiben der Maschine ohne Kenntnis der Bedienungsanleitung
- Änderungen der Konstruktion der Maschine
- Betreiben der Maschine in explosionsgefährdeter Umgebung (Maschine kann beim Betrieb Zündfunken erzeugen)
- Betrieb der Maschine in geschlossenen Räumen ohne Späne- und Staubabsaugung.
- Betreiben der Maschine außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen
- Entfernen der an der Maschine angebrachten Sicherheitskennzeichnungen
- Verändern, umgehen oder außer Kraft setzen der Sicherheitseinrichtungen der Maschine
- Bearbeitung von Materialien mit Abmessungen außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen.
- Verwendung von Werkzeugen, die nicht den Sicherheitsanforderungen der Norm für Werkzeugmaschinen für die Holzbearbeitung (EN847-1) entsprechen.
- Verwendung von Sägeblättern aus HSS-Stahl.
- Zum Schneiden von Brennholz und runden Werkstücken
- Verwendung von Sägeblättern die eine geringere max. Geschwindigkeit als die Maschine aufweisen

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. die Missachtung der in dieser Anleitung dargelegten Ausführungen und Hinweise hat das Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegenüber der Holzmann Maschinen GmbH zur Folge.

### 6.2 Sicherheitshinweise

Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!

Örtlich geltende Gesetze und Bestimmungen können das Mindestalter des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschränken!

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind folgende Hinweise UNBEDINGT zu beachten:

### **Arbeitsplatzsicherheit:**

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.



• Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über die Maschine verlieren.

### **Elektrische Sicherheit:**

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

### **Sicherheit von Personen:**

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder die Maschine eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- Wenn Staubabsaug- und –auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

### Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges:

- Überlasten Sie die Maschine nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Maschineneinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder die Maschine weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen die Maschine nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.



- Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz der Maschine reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehene Anwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.

### Sicherheitshinweise für Handkreissägen:

- Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den Sägebereich und an das Sägeblatt. Halten Sie mit Ihrer zweiten Hand den Zusatzgriff oder das Motorgehäuse. Wenn beide Hände die Säge halten, können diese vom Sägeblatt nicht verletzt werden.
- Greifen Sie nicht unter das Werkstuck. Der Sägeblattschutz kann Sie unter dem Werkstück nicht vor dem Sägeblatt schützen.
- Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werkstücks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhöhe unter dem Werkstuck sichtbar sein.
- Halten Sie das zu sägende Werkstück niemals in der Hand oder über dem Bein fest. Sichern Sie das Werkstück an einer stabilen Aufnahme. Es ist wichtig, das Werkstück gut zu befestigen, um die Gefahr von Körperkontakt, Klemmen des Sägeblattes oder Verlust der Kontrolle zu minimieren.
- Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflachen an, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann. Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung setzt auch die Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung und führt zu einem elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie beim Längsschneiden immer einen Anschlag oder eine gerade Kantenführung. Dies verbessert die Schnittgenauigkeit und verringert die Möglichkeit, dass das Sägeblatt klemmt.
- Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Größe und mit passender Aufnahmebohrung. Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle.
- Verwendung von Werkzeugen, die nicht den Sicherheitsanforderungen der Norm für Werkzeugmaschinen für die Holzbearbeitung (EN847-1) entsprechen
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche Sägeblatt-Distanzscheiben oder -Flanschschrauben. Die Sägeblatt-Distanzscheiben und -Flanschschrauben wurden speziell für Ihre Säge konstruiert.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Sägeblattschutz einwandfrei schließt. Verwenden Sie die Säge nicht, wenn der Sägeblattschutz nicht frei beweglich ist und sich nicht sofort schließt. Klemmen oder binden Sie den Sägeblattschutz niemals in geöffneter Position fest. Sollte die Säge unbeabsichtigt zu Boden fallen, kann der Sägeblattschutz verbogen werden. Öffnen Sie den Sägeblattschutz mit dem Rückziehhebel und stellen Sie sicher, dass sie sich frei bewegt und bei allen Schnittwinkeln und -tiefen weder das Sägeblatt noch andere Teile berührt.
- Überprüfen Sie die Funktion der Feder für den Sägeblattschutz. Lassen Sie die Säge vor dem Gebrauch warten, wenn Sägeblattschutz und Feder nicht einwandfrei arbeiten. Beschädigte Teile, klebrige Ablagerungen oder Anhäufungen von Spänen lassen den Sägeblattschutz verzögert arbeiten.
- Öffnen Sie den Sägeblattschutz von Hand nur bei besonderen Schnitten, wie "Tauch- und Winkelschnitten". Öffnen Sie den Sägeblattschutz mit dem Rückziehhebel und lassen Sie diesen los, sobald das Sägeblatt in das Werkstück eintaucht. Bei allen anderen Sägearbeiten soll der Sägeblattschutz automatisch arbeiten.
- Legen Sie die Säge nicht auf der Werkbank oder dem Boden ab, ohne dass der Sägeblattschutz das Sägeblatt bedeckt. Ein ungeschütztes, nachlaufendes Sägeblatt bewegt die Säge entgegen der Schnittrichtung und sägt, was ihm im Weg ist. Beachten Sie dabei die Nachlaufzeit der Säge.

### Zusätzliche Sicherheitshinweise

• Greifen Sie nicht mit den Händen in den Spanauswurf. Sie können sich an rotierenden Teilen verletzen.



- Arbeiten Sie mit der Säge nicht über Kopf. Sie haben so keine ausreichende Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
- Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht stationär. Es ist für einen Betrieb mit Sägetisch nicht ausgelegt.
- Verwenden Sie keine Sägeblätter aus HSS-Stahl. Solche Sägeblätter können leicht brechen.
- Sägen Sie keine Eisenmetalle. Glühende Späne können die Staubabsaugung entzünden.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Händen sicherer geführt.
- Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
- Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.

### 6.3 Restrisiken

Trotz bestimmungsmäßiger Verwendung bleiben bestimmte Restrisiken bestehen.

- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten des Werkstückes, vor allem bei nicht mit entsprechendem Werkzeug/Vorrichtung fixiertem Werkstück.
- Verletzungsgefahr durch Staubemissionen von, mit gesundheitsschädlichen Mitteln behandelten Werkstücken
- Verletzungsgefahr für das Auge durch herumfliegende Teile, auch mit Schutzbrille.
- Verletzungsgefahr durch Rückschlag:

Ein Ruckschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden, klemmenden oder falsch ausgerichteten Sageblattes, die dazu führt, dass eine unkontrollierte Säge abhebt und sich aus dem Werkstück heraus in Richtung der Bedienperson bewegt;

Wenn sich das Sägeblatt in dem sich schließenden Sägespalt verhakt oder verklemmt, blockiert es und die Motorkraft schlägt die Säge in Richtung der Bedienperson zurück;

Wird das Sägeblatt im Sägeschnitt verdreht oder falsch ausgerichtet, können sich die Zähne der hinteren Sägeblattkante in der Oberfläche des Werkstücks verhaken, wodurch sich das Sägeblatt aus dem Sägespalt herausbewegt und die Säge in Richtung der Bedienperson zurückspringt.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs der Säge. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden:

- Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest und bringen Sie Ihre Arme in eine Stellung, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen können. Halten Sie sich immer seitlich des Sägeblattes, nie das Sägeblatt in eine Linie mit Ihrem Körper bringen. Bei einem Rückschlag kann die Säge rückwärts springen, jedoch kann die Bedienperson durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlagkräfte beherrschen.
- Falls das Sägeblatt verklemmt oder Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie die Säge aus und halten Sie sie im Werkstoff ruhig, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die Säge aus dem Werkstück zu entfernen oder sie rückwärts zu ziehen, solange das Sägeblatt sich bewegt, sonst kann ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen des Sägeblattes.
- Wenn Sie eine Säge, die im Werkstück steckt, wieder starten wollen, zentrieren Sie das Sägeblatt im Sägespalt und überprüfen Sie, ob die Sägezähne nicht im Werkstück verhakt sind. Klemmt das Sägeblatt, kann es sich aus dem Werkstück herausbewegen oder einen Rückschlag verursachen, wenn die Säge erneut gestartet wird.
- Stützen Sie große Platten ab, um das Risiko eines Rückschlags durch ein klemmendes Sägeblatt zu vermindern. Große Platten können sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen. Platten müssen auf beiden Seiten abgestützt werden, sowohl in Nähe des Sägespalts als auch an der Kante.
- Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten Sägeblätter. Sägeblätter mit stumpfen oder falsch ausgerichteten Zähnen verursachen durch einen zu engen Sägespalt eine erhöhte Reibung, Klemmen des Sägeblattes und Rückschlag.

10



- Ziehen Sie vor dem Sägen die Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellungen fest. Wenn sich während des Sägens die Einstellungen verändern, kann sich das Sägeblatt verklemmen und ein Rückschlag auftreten.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Sägen in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche. Das eintauchende Sägeblatt kann beim Sägen in verborgene Objekte blockieren und einen Rückschlag verursachen.

Diese Risiken können minimiert werden, wenn alle Sicherheitsbestimmungen angewendet werden, die Maschine ordentlich gewartet und gepflegt wird und die Maschine bestimmungsgemäß und von entsprechend geschultem Fachpersonal bedient wird.

Trotz aller Sicherheitsvorrichtungen ist und bleibt ihr gesunder Hausverstand und Ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung zur Bedienung einer Maschine der wichtigste Sicherheitsfaktor!

### 7 BETRIEB

Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob alle Teile in Ordnung sind. Melden Sie Beschädigungen oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler oder der Spedition. Sichtbare Transportschäden müssen außerdem gemäß den Bestimmungen der Gewährleistung unverzüglich auf dem Lieferschein vermerkt werden, ansonsten gilt die Ware als ordnungsgemäß übernommen.

### 7.1 Betriebshinweise

### HINWEIS



- Lassen Sie bei Funktionsstörungen sofort den EIN-AUS-Schalter los und ziehen Sie den Netzstecker
- Vor Beginn des Sägens abwarten, bis das Sägeblatt seine maximale Drehzahl erreicht hat
- Sägen Sie mit der Maschine ausschließlich vorwärts, niemals rückwärts.
- Lassen Sie das Sägeblatt erst vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie die Maschine vom Werkstück heben. Achten Sie nach dem Sägen darauf, dass der Sägeblattschutz das Sägeblatt vollständig abdeckt.
- Das zu bearbeitende Material sorgfältig prüfen. Durch Fremdkörper wie z. B.
   Nägel, Schrauben oder Ähnliches könnte die Maschine schwer beschädigt werden
- Beim Schneiden von Holz sollte die Schnitttiefe etwas größer als die Werkstückdicke sein.
- Überprüfen Sie die Schnitttiefe immer an einem Ausschussteil, bevor Sie das Werkstück schneiden.

### LASER:

- Schauen Sie niemals direkt in den Laser. Halten Sie diesen auch nicht auf andere Menschen oder Fremdkörper.
- Halten Sie den Laser niemals absichtliche auf Menschen.
- Halten Sie den Laser nur auf unempfindliche Werkstücke mit einer abgestumpften Oberfläche. Besonders geeignet sind Holz- oder sonstige raue Oberflächen. Reflektierende Oberflächen sind jedoch nicht geeignet, da diese den Laserstrahl durch Reflektion genau auf den Gerätebediener leiten können.

Schalten Sie den Laser sofort aus, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beendet haben. Betätigen Sie hierzu den Ein/Ausschalter für den Laser.

### 7.2 Bedienung

Betreiben Sie die Maschine nur im einwandfreien Zustand. Vor jedem Betrieb ist eine Sichtprüfung der Maschine durchzuführen. Sicherheitseinrichtungen, elektrische Leitungen und Bedienelemente sind genauestens zu kontrollieren. Prüfen Sie Schraubverbindungen auf Beschädigung und festen Sitz.



### 7.3 Einstellungen

### 7.3.1 Schnitttiefe

Achten Sie auf die korrekte Tiefeneinstellung des Sägeblattes bei den verschiedenen Materialien!

- Verriegelung des Schnitttiefenbegrenzers (13) öffnen.
- Schnitttiefe auf gewünschten Wert einstellen.
- Verriegelung des Schnitttiefenbegrenzers (13) wieder schlie

### 7.3.2 Schnittwinkel

- Schnittwinkelverriegelung (17) öffnen.
- Schnittwinkel auf gewünschten Wert einstellen.
- Schnittwinkelverriegelung (17) wieder schließen

### 7.3.3 Parallelanschlag

Der Parallelanschlag kann zum genaueren Ablängen des Werkstücks benutzt werden.

Der Parallelanschlag kann von beiden Seiten an das Gerät montiert werden. Die Längenangabe auf dem Parallelanschlag ist nur eine ungefähre Maßangabe.

- Fixierschraube (16) lösen.
- Parallelanschlag (4) durch Führungsöffnungen (3) führen
- Gewünschtes Maß an Markierung (20) ablesen.
- Fixierschraube (16) leicht festziehen.

### 7.4 Ein-Aus-schalten

- Sicherheitsverriegelungstaste (12) drücken
- EIN-AUS-Schalter (11) drücken.

Für eine bessere Handhabung des Geräts ist im EIN-AUS-Schalter (11) eine Feststelltaste integriert. Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Feststelltaste fest.

• Zum Ausschalten EIN-AUS-Schalter (11) loslassen.


### 7.5 Laser Ein-Aus-schalten


- EIN-AUS-Schalter für Lasereinheit (19) drücken. Die Lasereinheit ist aktiviert.
- EIN-AUS-Schalter für Lasereinheit (19) drücken. Die Lasereinheit ist deaktiviert.


### 7.6 Sägen


- Gewünschte Schnitttiefe des Sägeblattes einstellen.
- Parallelanschlag (4) gegebenenfalls montieren und Abstand zum Sägeblatt einstellen.
- Maschine an Werkstück anlegen und ausrichten.
- Maschine einschalten.
- Sägeblatt in Werkstück eintauchen.
- Maschine nach vorn schieben und Werkstück in einem Arbeitsgang durchsägen.
- Maschine ausschalten.













### 8 WARTUNG

### WARNUNG



**Gefahr durch elektrische Spannung!** Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Maschine vor Reinigungs-, Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten deshalb stets von der Spannungsversorgung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern!

Die Maschine ist wartungsarm und nur wenige Teile müssen gewartet werden. Ungeachtet dessen sind Störungen oder Defekte, die geeignet sind, die Sicherheit des Benutzers zu beeinträchtigen, umgehend zu beseitigen!


- Vergewissern Sie sich vor jeder Inbetriebnahme vom einwandfreien Zustand und ordnungsgemäßen Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien und lesbaren Zustand der Warn- und Sicherheitsaufkleber der Maschine.
- Verwenden Sie nur einwandfreies und geeignetes Werkzeug
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Originalersatzteile

### 8.1 Sägeblattwechsel

### VORSICHT




Verletzungsgefahr! Beim Wechsel des Sägeblattes Schutzhandschuhe tragen.



- Spindelarretierung (18) drücken und gedrückt halten.
- Flanschschraube mit Distanzscheibe (8) bei gedrückter Spindelarretierung (18) gegen den Uhrzeigersinn lösen und aus der Welle herausdrehen.
- Flanschschraube mit Distanzscheibe (8) entfernen.
- Außenflansch (7) abnehmen.
- Hebel für Sägeblattschutz (9) zurückziehen und halten.
- Sägeblatt (6) von der Welle nehmen und aus der Maschine entfernen.
- Neues Sägeblatt (6) auf Welle aufsetzen. Drehrichtung des Sägeblatts beachten!
- Hebel für Sägeblattschutz (9) vorsichtig loslassen.
- Spindelarretierung (18) drücken und gedrückt halten.
- Außenflansch (7) in korrekter Lage auf die Welle auflegen.
- Flanschschraube mit Distanzscheibe (8) bei gedrückter Spindelarretierung (18) im Uhrzeigersinn in Welle eindrehen und mit beigelegtem Werkzeug festziehen.

### 8.2 Batterien wechseln



- Schraube (A) lösen und Abdeckung der Lasereinheit (2) entnehmen.
- Batterien entnehmen und neue Batterien einsetzen. Auf die richtige Polung achten!
- Abdeckung der Lasereinheit (2) aufsetzen und mit Schraube (A) fixieren.



### 8.3 Reinigung

Einmal im Monat muss die Maschine und alle ihre Teile gründlich gereinigt werden.

### **HINWEIS**



Der Einsatz von Lösungsmitteln, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln führt zu Sachschäden an der Maschine! Benutzen Sie niemals fließend Wasser oder einen Hochdruckreiniger zur Reinigung der Maschine

- Reinigen Sie die Maschine nach jedem Einsatz mit einem trockenen Tuch bzw. bei starker Verschmutzung mit einer Bürste.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber und staubfrei.

### 8.4 Lagerung

### **HINWEIS**



Bei unsachgemäßer Lagerung können wichtige Bauteile beschädigt und zerstört werden. Lagern Sie verpackte oder bereits ausgepackten Teile nur unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen!

Lagern Sie die Maschine bei Nichtgebrauch an einem trockenen, frostsichereren und versperrbaren Ort um einerseits der Entstehung von Rost entgegenzuwirken, und um andererseits sicherzustellen, dass Unbefugte und insbesondere Kinder keinen Zugang zur Maschine haben.

### 8.5 Entsorgung



Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungs-Vorschriften. Entsorgen Sie die Maschine, Maschinenkomponenten oder Betriebsmittel niemals im Restmüll. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre lokalen Behörden für Informationen bezüglich der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten. Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten Ländern verpflichtet, Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

### 9FEHLERBEHEBUNG

### WARNUNG



**Gefahr durch elektrische Spannung!** Das Manipulieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Arbeiten zur Fehlerbehebung daher zunächst immer von der Stromversorgung und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme!

Viele mögliche Fehlerquellen können bei ordnungsgemäßem Anschluss der Maschine an das Stromnetz bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Sollten sie sich außer Stande sehen, erforderliche Reparaturen ordnungsgemäß durchzuführen und/oder besitzen sie die vorgeschriebene Ausbildung dafür nicht, ziehen sie immer einen Fachmann zum Beheben des Problems hinzu.

| actimatii zum beneben des Froblems milizu. |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Fehler                                     | Mögliche Ursache                         | Behebung  |  |  |  |
| Motor läuft nicht                          | Schalter defekt                          | Schalter reparieren   |  |  |  |
|  | Stromversorgung ausgeschaltet            | Stromversorgung kontrollieren   |  |  |  |
|  | Motor überhitzt                          | Ursache der Überhitzung beseitigen, einige<br>Minuten abkühlen lassen, dann erneut<br>einschalten |  |  |  |
|  | Maschine überlastet                      | Ursache der Überlastung beseitigen  |  |  |  |
| Sägeleistung zu                            | Sägeblatt stumpf                         | Sägeblatt austauschen   |  |  |  |
| gering                                     | Sägeblatt für das Material<br>ungeeignet | Sägeblatt austauschen   |  |  |  |
| Säge vibriert                              | Sägeblatt verzogen                       | Sägeblatt austauschen   |  |  |  |
| stark                                      | Sägeblatt falsch montiert                | Sägeblatt richtig montieren   |  |  |  |



### **Dear Customer!**

This manual contains information and important instructions for the installation and correct use of the circular hand saw HKS 210L, hereinafter referred to as "machine".



This manual is part of the product and shall not be stored separately from the product. Save it for later reference and if you let other people use the product, add this instruction manual to the product.

### Please read and obey the security instructions!

Due to constant advancements in product design, construction pictures and content may diverse slightly. However, if you discover any errors, inform us please.

Technical specifications are subject to changes!

Please check the product contents immediately after receipt for any eventual transport damage or missing parts.

Claims from transport damage or missing parts must be placed immediately after initial product receipt and unpacking before putting the product into operation.

Please understand that later claims cannot be accepted anymore.

# Copyright

© 2017

This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication, translation or use of pictures, illustrations or text of this manual will be pursued by law. Court of jurisdiction is the regional court Linz or the competent court for 4170 Haslach, Austria!

### **Customer service contact**

### **HOLZMANN MASCHINEN GmbH**

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0 Fax +43 7289 71562 - 4

info@holzmann-maschinen.at



### 11 SAFETY

This section contains information and important notes on safe commissioning and handling of the machine.



For your personal safety, please read these operating instructions carefully before commissioning. This will enable you to handle the machine safely and prevent misunderstandings as well as personal injury and damage to property. Also observe the symbols and pictograms used on the machine as well as the safety and danger information!

### 11.1 Intended Use

The machine is intended exclusively for the following activities:

Sawing straight cuts in wood, wood-type materials and plastics. Work on the different materials with suitable blades only.

**HOLZMANN MASCHINEN** assumes no responsibility or warranty for any other use or use beyond this and for any resulting damage to property or injuries.

### 11.1.1 Technical Restrictions

The machine is intended for use under the following ambient conditions:

Rel. Humidity: max. 65 %

Temperature (operational) +5° C bis +40° C Temperature (Storage, Transport) -20° C bis +55° C

### 11.1.2 Prohibited Use / Forseeable Misuse

- Operation of the machine without adequate physical and mental aptitude
- Operating the machine without knowledge of the operating instructions
- Changes in the design of the machine
- Operating the machine in a potentially explosive environment (machine can generate ignition sparks during operation)
- Operation of the machine in closed rooms without chip and dust extraction (a normal household vacuum cleaner is not suitable as an extraction device).
- Operating the machine outside the limits specified in this manual
- Remove the safety markings attached to the machine.
- Modify, circumvent or disable the safety devices of the machine.
- Cutting of materials with dimensions outside the limits specified in this manual
- Use of tools which do not meet the safety requirements of the standard for machine tools for woodworking (EN847-1).
- Use of saw blades made of HSS steel.
- cutting firewood and round workpieces
- Use of saw blades with a lower permitted speed than the machine

The improper use or disregard of the versions and instructions described in this manual will result in the voiding of all warranty and compensation claims against Holzmann Maschinen GmbH.

### 11.2 Safety instructions

Missing or non-readable security stickers have to be replaced immediately!

The locally applicable laws and regulations may specify the minimum age of the operator and limit the use of this machine!

To avoid malfunction, machine defects and injuries, read the following security instructions!

### Work area safety:

- Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

### **Electrical safety:**

• Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.



- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

### Personal safety:

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust collectors and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

### Power tool use and care:

- Do not overload the machine. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

### Safety warnings for circular saws:

- Keep hands away from cutting area and the blade. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the blade.
- Do not reach underneath the workpiece. The guard cannot protect you from the blade below the workpiece.
- Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the workpiece.
- Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, blade binding, or loss of control.
- Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will also



make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

- When ripping, always use a rip fence or straight edge guide. This improves the accuracy of cut and reduces the chance of blade binding.
- Always use blades with correct size and shape of arbour holes. Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
- Never use damaged or incorrect blade washers or bolt. The blade washers and bolt were specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation.
- Check saw blade guard for proper closing before each use. Do not operate the saw if lower guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the saw blade guard into the open position. If saw is accidentally dropped, saw blade guard may be bent. Raise the saw blade guard with the retracting handle and make sure it moves freely and does not touch the blade or any other part, in all angles and depths of cut.
- Check the operation of the saw blade guard spring. If the guard and the spring are not operating properly, they must be serviced before use. The saw blade guard may operate sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.
- The saw blade guard may be retracted manually only for special cuts such as "plunge cuts and angle cuts". Raise the saw blade guard by retracting the handle and as soon as the blade enters the material, release the saw blade guard.
- For all other sawing operations, the saw blade guard should operate automatically.
- Always observe that the saw blade guard is covering the blade before placing saw down on bench or floor. An unprotected, coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released.
- Do not reach into the chip ejector with your hands. They could be injured by rotating parts.
- Do not work overhead with the saw. In this manner you do not have sufficient control over the power tool.
- Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion.
- Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- Do not operate the power tool stationary. It is not designed for operation with a saw table.
- Do not use high speed steel (HSS) saw blades. Such saw blades can easily break.
- Do not saw ferrous metals. Red hot chips can ignite the dust extraction.
- When working with the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance. The power tool is guided more secure with both hands.
- Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- Always wait until the machine has come to a complete stop before placing it down. The tool
  insert can jam and lead to loss of control over the power tool.

### 11.3 Remaining risk factors

Despite their intended use, certain residual risks remain. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Risk of injury due to sharp edges of the workpiece, especially in non-fixed with a suitable tool
  / device workpiece.
- Risk of injury due to dust emissions, treated with harmful agents workpieces.
- Risk of injury to the eye by flying debris, even with safety goggles.
- Risk of injury due to kickback:

Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece toward the operator; When the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator;

If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade can dig into the top surface of the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

 Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback forces. Position your body to either side of the blade, but not in line with the blade. Kickback



could cause the saw to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken.

- When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop. Never attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in motion or kickback may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
- When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade in the kerf and check that saw teeth are not engaged into the material. If saw blade is binding, it may walk up or kickback from the workpiece as the saw is restarted.
- Support large panels to minimise the risk of blade pinching and kickback. Large panels tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both sides, near the line of cut and near the edge of the panel.
- Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or improperly set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
- Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making cut. If blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.
- Use extra caution when sawing into existing walls or other blind areas. The protruding blade may cut objects that can cause kickback.

These risk factors can be minimized through obeying all security and operation instructions, proper machine maintenance, proficient and appropriate operation by persons with technical knowledge and experience.

In spite of all safety is and remains her healthy common sense and their corresponding technical qualification / training for use of the machines most important safety factor!

### 12 OPERATION

Please check the product contents immediately after receipt for any eventual transport damage or missing parts. Claims from transport damage or missing parts must be placed immediately after initial machine receipt and unpacking before putting the machine into operation. Please understand that later claims cannot be accepted anymore.

### 12.1 Operation instructions

### NOTICE



- Perform all maintenance machine settings with the machine being disconnected from the power supply
- Immediately release the ON-OFF switch in case of malfunctions and pull the mains plug.
- Wait before starting to saw, until the saw blade has reached its maximum speed.
- Using the machine cut only in forward direction and never in backward direction.
- Allow the saw blade to stop completely before lifting the machine from the workpiece.
   Make sure that the saw blade guard covers the saw blade completely after sawing.
- Carefully check the material to be cut. Foreign bodies such as nails, screws or similar can seriously damage the machine.
- The cutting depth should be somewhat greater than the workpiece thickness while cutting wood.
- Always check the cutting depth for defective part before cutting the workpiece.
   LASER:
- Do not look directly into the laser beam. Never direct the laser beam at people or objects other than the workpiece.
- Do not deliberately point the laser beam at people.
- Only point the laser beam at insensitive workpieces with a dull surface. Wood or rough surfaces are ideal for this. Shiny, reflective surfaces are not suitable for using a laser since the laser beam could be directed at the user by the reflective surfaces.

Always switch off the laser when you have finished work at the ON/OFF switch for the laser light.



### 12.2 Operation

Machine to be operated in a perfect state only. Inspect the device visually every time it is to be used. Check in particular the safety equipment, electrical controls, electric cables and screwed connection for damage and if tightened properly. Replace any damaged parts before operating the device.

### 12.3 Settings

### 12.3.1 Cutting depth

Make sure that the depth of the saw blade is properly set for different materials!

- Open locking of the depth adjustment button (13).
- Set the cutting depth to the required value.
- Close locking of the depth adjustment button (13) again.

### 12.3.2 Cutting angle

- Open the cutting angle locking mechanism (17).
- Set the cutting angle to the required value.
- Close the cutting angle locking mechanism (17).

### 12.3.3 Parallel stop

The parallel stop can be used for the exact cutting of the tool. The parallel stop can be mounted on the product from both the side. The length specification on the parallel stop is only rough measurement.

- Undo the retaining screw (16).
- Guide the parallel stop (4) through the guide openings (3).
- Read desired measurement on marking (20).
- Tighten the attachment screw (16).

# 12.4 Switching ON / OFF

- Press the safety lock button (12)
- Press the ON-OFF-switch (11).

Lock key is integrated in the on-off switch (11) for better handling of the product. Switch on the product and firmly hold the lock key.

• To switch off release ON-OFF-switch.


# 12.5 Switching laser ON / OFF


- Push the on/off switch for the laser unit (19). The laser unit is activated.
- Push the on/off switch for the laser unit (19). The laser unit is deactivated.

### 12.6 Sawing

- Adjust desired cutting depth of the saw blade.
- Mount parallel stop (4) if required and adjust the distance from the saw blade.
- Set and align machine on workpiece.
- Switch on the machine.
- · Penetrating saw blade into workpiece.
- Push machine towards the front and saw through workpiece in one work step.
- Switch of the machine.









### 13 MAINTENANCE

### WARNING



**Danger due to electrical voltage!** Handling at the machine with upright power supply can lead to serious injuries or death. Always disconnect the machine from the power supply before cleaning, servicing or maintenance work and secure it against unintentional reconnection!

The machine does not require extensive maintenance. If malfunctions and defects occur, let it be serviced by trained persons only.

Check regularly the condition of the security stickers. Replace them if required.

Check regularly the condition of the machine!

### 13.1 Changing saw blade

- Push and hold down spindle locking (18).
- Unscrew the flange screw with the washer (8) in counter-clockwise direction with the spindle lock (18) pressed and screw out of the shaft.
- Remove the flange screw with the washer (8).
- Remove the outer flange (7).

### **CAUTION**



Risk of injury! Wear protective gloves when changing the saw blade.

- Pull back the lever for the saw blade guard (9) and hold.
- Take the saw blade (6) off the shaft and remove it from the machine.
- Attach new saw blade (6) on shaft. Pay attention to the rotational direction of the saw blade!
- Carefully release the lever for the saw blade guard (9).
- Push and hold down spindle locking (18).
- Place the outer flange (7) onto the shaft in correct position.
- Screw the flange screw with the washer (8) in clockwise direction into the shaft with the spindle lock (18) pressed and tighten with the enclosed tool.

# 9 8 7 6 5

# 13.2 Changing the batteries

- Loosen the screw (A) and remove the laser unit cover (2).
- Remove the batteries and insert new ones. Pay attention to correct polarity!
- Attach the laser unit cover (2) and secure with the screw (A).





### 13.3 Cleaning

### NOTICE



The usage of certain solutions containing ingredients damaging metal surfaces as well as the use of scrubbing agents will damage the machine surface!

Never use running water or a high pressure cleaner to clean the machine

- After each use, clean the machine using a dry cloth or a brush if the machine is very dirty.
- Keep the ventilation slits clean and dustfree.

### 13.4 Storage

### NOTE



Improper storage can damage and destroy important components. Only store packed or unpacked parts under the intended ambient conditions!

When not in use, store the machine in a dry, frost-proof and lockable place to prevent the formation of rust on the one hand and to ensure that unauthorised persons and in particular children have no access to the machine.

### 13.5 Disposal



Observe the national waste disposal regulations. Never dispose of the machine, machine components or operating materials (like oil, batteries...) in residual waste. If necessary, contact your local authorities for information on the disposal options available.

If you buy a new machine or an equivalent device from your specialist dealer, he is obliged in certain countries to dispose of your old machine properly.

### 14 TROUBLESHOOTING

### WARNING



**Danger due to electrical voltage!** Manipulating the machine with the power supply up can lead to serious injuries or death. Always disconnect the machine from the power supply before carrying out any troubleshooting work!

Many possible sources of error can be excluded in advance if the machine is properly connected to the mains. If you are unable to carry out necessary repairs properly and/or do not have the required training, always consult a specialist to correct/solve the problem!.

| Trouble                   | Possible cause                             | Solution   |
|---------------------------|--|--|
| Motor is not running      | Schalter defekt                            | Repair switch  |
|                           | Power supply is off                        | Repair power supply  |
|                           | Motor overheated                           | Eliminate cause of the overheating, let cool down for a few minutes, then switch on again. |
|                           | Machine overloaded                         | Eliminate the cause of the overloading.  |
| Saw power too low         | Saw blade blunt                            | Replace saw blade  |
|                           | saw blade is not suitable for the material | Replace saw blade  |
| The saw vibrates severely | Saw blade contorted                        | Replace saw blade  |
|                           | Saw blade fitted incorrectly               | Fit the saw blade correctly  |



# 15 ERSATZTEILE / SPARE PARTS

### 15.1 Ersatzteilbestellung / spare parts order

**(DE)** Mit HOLZMANN-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer.

### HINWEIS

### Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie!

Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile verwenden

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, das Sie am Ende dieser Anleitung finden. Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind. Oder nutzen sie die Online-Bestellmöglichkeit über den Ersatzteilkatalog bzw. Ersatzteilanforderungsformular auf unserer Homepage

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation.

**(EN)** With original HOLZMANN spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time and elongate your products lifespan.

### **IMPORTANT**

### The installation of other than original spare parts voids the warranty!


So you always have to use original spare parts

When you place a spare parts order please use the service formula you can find in the last chapter of this manual. Always take a note of the machine type, spare parts number and part name. We recommend to copy the spare parts diagram and mark the spare part you need. Or use the electronic ordering opportunity via the spare parts catalogue or spare parts request form on our homepage

You find the order address in the preface of this operation manual.



# 15.2 Explosionszeichnung / explosion drawing



| Nr. | Name                  | Qty. | Nr. | Name                            | Qty. |
|-----|-----------------------|------|-----|---------------------------------|------|
| 1   | Left handle           | 1    | 27  | Movable shield coil spring      | 1    |
| 2   | VDE plug and cable    | 1    | 28  | Spanner                         | 1    |
| 3   | Tension disc          | 1    | 29  | Movable shield assembly         | 1    |
| 4   | Screw ST4x16          | 9    | 30  | Screw ST4x10                    | 1    |
| 5   | Switch                | 1    | 31  | Movable shield torsional spring | 1    |
| 6   | Cable sheath          | 1    | 32  | Gear assembly                   | 1    |
| 7   | Capacitance           | 1    | 33  | Screw ST4x25                    | 4    |
| 8   | right handle          | 1    | 34  | Left head shell                 | 1    |
| 9   | Soft start plate      | 1    | 35  | Rubber column                   | 1    |
| 10  | Binding post          | 1    | 36  | Elastic cylindrical pin         | 1    |
| 11  | Screw ST4x20          | 3    | 37  | Shaft lock                      | 1    |
| 12  | Rotor assembly        | 1    | 38  | Shaft lock spring               | 1    |
| 13  | Carbon brush assembly | 2    | 39  | Stopping pad                    | 1    |
| 14  | Wind ring             | 1    | 40  | Flat gasket                     | 1    |
| 15  | Screw ST5x55          | 2    | 41  | Guide ruler assembly            | 1    |
| 16  | Stator assembly       | 1    | 42  | In six angle wrench             | 1    |
| 17  | Housing               | 1    | 43  | Connecting pin                  | 1    |
| 18  | Screw ST4x8           | 2    | 44  | base plate assembly             | 1    |
| 19  | Back cover            | 1    | 45  | screwM5x12                      | 2    |
| 20  | Screw M5x12           | 8    | 46  | Check ringØ6                    | 1    |
| 21  | Right head shell      | 1    | 47  | Spanner I                       | 1    |
| 22  | Screw M8x14           | 1    | 48  | screwM6x16                      | 1    |
| 23  | Gasket                | 1    | 49  | Depth spanner                   | 1    |
| 24  | Upper splint          | 1    | 50  | Spanner II                      | 1    |
| 25  | Saw blade             | 1    | 51  | Guide ruler spanner             | 1    |
| 26  | Lower splint          | 1    |     |                                 |      |



# 17 GARANTIEERKLÄRUNG (DE)

### 1.) Gewährleistung:

HOLZMANN gewährt für elektrische und mechanische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den nicht gewerblichen Einsatz;

bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. HOZMANN weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Artikel des Sortiments für den gewerblichen Einsatz bestimmt sind. Treten innerhalb der oben genannten Fristen/Mängel auf, welche nicht auf im Punkt "Bestimmungen" angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird HOLZMANN nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

### 2.) Meldung:

Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an HOLZMANN. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von HOLZMANN abgeholt oder vom Händler an HOLZMANN gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit HOLZMANN werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von HOLZMANN übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannahme und Reklamations- und Retourenbearbeitung durch HOLZMANN nicht möglich ist.

### 3.) Bestimmungen:

- a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.
- b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht
- als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.
- c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie z. B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Hydrauliköle, Ölfiltern, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.
- d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemäße Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes ( nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend ) oder durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitungen, oder höhere Gewalt, durch unsachgemäße Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen HOLZMANN Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.
- e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.
- f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inklusive Frachtkosten) der Fa. HOLZMANN.
- g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartnern eines HOLZMANN Händlers, welcher das Gerät direkt bei der Fa. HOLZMANN erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes nicht übertragbar

### 4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen:

Die Fa. Holzmann haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstausfälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. Holzmann besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

### **SERVICE**

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZMANN-Maschinen GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage, unter Angabe der Informationen siehe C) an unseren Kundendienst oder senden Sie uns Ihre Anfrage einfach per umseitig beiliegendem Formular ein.

Mail: info@holzmann-maschinen.at

oder Nutzen sie das Online Reklamations.- bzw. Ersatzteilbestellformular zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage: <a href="www.holzmann-maschinen.at">www.holzmann-maschinen.at</a> unter der Kategorie Service/News



# 18 GUARANTEE TERMS (EN)

### 1.) Warranty:

For mechanical and electrical components Company Holzmann Maschinen GmbH garants a warranty period of 2 years for DIY use and a warranty period of 1 year for professional/industrial use - starting with the purchase of the final consumer (invoice date).

In case of defects during this period which are not excluded by paragraph 3, Holzmann will repair or replace the machine at its own discretion.

### 2.) Report:

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to Holzmann. If the warranty claim is legitimate, Holzmann will pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have not been coordinated with Holzmann will not be accepted. A RMA number is an absolute must-have for us - we won't accept returned goods without an RMA number!

### 3.) Regulations:

- a) Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of Holzmann is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine are missing.
- b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either.
- c) Excluded are defects on wearing parts such as carbon brushes, fangers, knives, rollers, cutting plates, cutting devices, guides, couplings, seals, impellers, blades, hydraulic oils, oil filters, sliding jaws, switches, belts, etc.
- d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original Holzmann spare parts or accessories.
- e) After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.
- f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of Holzmann.
- g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized Holzmann dealer who directly purchased the machine from Holzmann. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

### 4.) Claims for compensation and other liabilities:

The liability of company Holzmann is limited to the value of goods in all cases.

Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or

loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted.

Holzmann insists on its right to subsequent improvement of the machine.

### **SERVICE**

After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still at your service as well with spare parts and/or product service. Place your spare part / repair service cost inquiry by filing the SERVICE form on the following page and send it:

via Mail to info@holzmann-maschinen.at

or use the online complaint.- or spare parts order formula provided on our homepage <u>www.holzmann-maschinen.at</u> under the category service/news.



### 19 PRODUKTBEOBACHTUNG PRODUCT MONITORING FORM

Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung.

Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten
- Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten
- Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und an diese per E-Mail, Fax oder Post an uns zu senden: We monitor the quality of our delivered products in the frame of a Quality Management policy.

Your opinion is essential for further product development and product choice. Please let us know about your:

- Impressions and suggestions for improvement.
- experiences that may be useful for other users and for product design
- Experiences with malfunctions that occur in specific operation modes

We would like to ask you to note down your experiences and observations and send them to us via FAX, E-Mail or by post:

### Meine Beobachtungen / My experiences:

| Name / name: Produkt / product: Kaufdatum / purchase date: Erworben von / purchased from: E-Mail/ e-mail: |
|---|
| <br>  Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! / Thank you for your kind cooperation!                              |

# KONTAKTADRESSE / CONTACT: HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA

Tel: +43 7289 71562 0 Fax: +43 7289 71562 4 info@holzmann-maschinen.at

# SERVICEFORMULAR / SERVICE FORM

|                | ehenden an / Pleas                                       | e dek one box m  | on below.   |
|----------------|--|--|---|
| /<br>/         | service inquiry<br>spare part inquiry<br>guarantee claim | ſ  |   |
| (* sin         | d Pflichtfelder) ,                                       | senders inforr   | mation (* required  |
| t name         | e, family name   |  |   |
| eet, ho        | ouse number  |  |   |
|                |  |  |   |
|                |  | <u>-</u>   | 29  |
| hone<br>⁄ code |  |  |   |
|                |  |  |   |
| n / too        | ol information   |  |   |
| :r:            | *Maschine  | ntype/machine ty   | /pe:  |
| e / red        | quired spare part  | is .   |   |
| Bes            | chreibung / descriț                                      | otion  | Anzahl / number   |
|                |  |  | Anzahl / number   |
|                |  |  | Alizani / number  |
|                |  |  | Alizani / number  |
|                |  |  | Alizani / number  |
|                | (* sin t name eet, ho  ohone v code  n / toe er: e / ree | / spare part inquiry / guarantee claim  (* sind Pflichtfelder) /  t name, family name eet, house number  phone / code  n / tool information er:*Maschine e / required spare part | / spare part inquiry / guarantee claim  (* sind Pflichtfelder) / senders inform t name, family name eet, house number  phone y code  n / tool information er:*Maschinentype/machine ty e / required spare parts |

### 3. Bitte beachten

UN VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE FORMULARE KÖNNEN NICHT BEARBEITET WERDEN!

GARANTIEANTRÄGE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH UNTER BEILAGE DES KAUFBELEGES/ABLIEFERBELEGES AKZEPTIERT WERDEN. BEI ERSATZTEILBESTELLUNGEN LEGEN SIE DIESEM FORMULAR EINE KO

BEI ERSATZTEILBESTELLUNGEN LEGEN SIE DIESEM FORMULAR EINE KOPIE DER BETREFFENDEN ERSATZTEILZEICHNUNG BEI! MARKIEREN SIE DARAUF DIE BENÖTIGTEN ERSATZTEILE. DIES ERLEICHTERT UNS DIE IDENTIFIZIE-RUNG UND ERMÖGLICHT SO EINE RASCHERE BEARBEITUNG.

### / Additional information

INCOMPLETELY FILLED SERVICE FORMS CANNOT BE PROCESSED!
FOR GUARANTEE CLAIMS PLEASE ADD A COPY OF YOUR ORIGINAL SALES /
DELIVERY RECEIPT OTHERWISE IT CANNOT BE ACCEPTED.
FOR SPARE PART ORDERS PLEASE ADD TO THIS SERVICE FORM A COPY OF THE
RESPECTIVE EXPLODED DRAWING WITH THE REQUIRED SPARE PARTS BEING
MARKED CLEARLY AND UNMISTAKABLE.

THIS HELPS US TO IDENTIFY THE REQUIRED SPARE PARTS FASTLY AND ACCELLERATES THE HANDLING OF YOUR INQUIRY.